

SV: Ændring af fyrlyset på Lyngvig Fyr

Fre, 28. okt 2011 11:05

Fra: Christian Kopp Pedersen <CKP@frv.dk>

Til: otel@mail.dk <otel@mail.dk>

Referencer: 1

Filer:  image001.jpg (17 KB)

Til Elias Ole Tetens Lund

Tak for din henvendelse med forslag om etablering af ophæng eller leje for fresnel-lanternen og etablering af det oprindelige lys ved Lyngvig fyr.

Farvandsvæsenet mission er at sikre sejladsen og dermed tilgodese de behov, som de søfarende har. Farvandsvæsenet ser løbende på, hvorledes vores resurser anvendes bedst muligt til gavn for sejladssikkerheden. Det har vi også gjort i denne sag, og skibsfartens navigatoriske behov opfyldes med den valgte løsning.

Selvom Farvandsvæsenet har stor forståelse for ønsket om at bevare fyrets oprindelige lyskarakteristika, er vurderingen dog, at en sådan løsning er forbundet med væsentlige ekstraomkostninger i forhold til den valgte løsning.

MED VENLIG HILSEN / BEST REGARDS

Christian Kopp Pedersen
Sektionsleder afmærkningssektionen/
Souschef afdeling Drift og Beredskab



OVERGADEN OVEN VANDET 62 B · POSTBOKS 1919
DK - 1023 KØBENHAVN K
TLF. +45 3268 9587
FAX +45 3257 4341
MOBIL +45 2469 0720
CKP@FRV.DK · WWW.FRV.DK

I forbindelse med den nye regerings tiltræden er det besluttet, at Farvandsvæsenet nedlægges og splittes op mellem fire forskellige ministerier. Læs mere på Farvandsvæsenets hjemmeside:
http://frv.dk/Seneste_nyt/Nyheder/Data/Pages/FRVnedlaegges.aspx

The new Danish government has decided to close the Danish Maritime Safety Administration and transfer responsibility for some of its activities from the Ministry of Defence to other ministries. Read more:
http://frv.dk/en/About_us/Contact/Pages/DaMSAclosing.aspx

Fra: Elias Ole Tetens Lund [mailto:otel@mail.dk]
Sendt: 26. oktober 2011 16:22
Til: Rune Larsen
Emne: Re: Ændring af fyrlyset på Lyngvig Fyr

Til Rune Larsen

Vi er klar over, at kviksølvet skal fjernes - det løb er kørt.
Men vi er interesseret i, at der etableres et nyt ophæng eller leje for fresnel-lanternen, så det oprindelige lys kan genskabes. Det er dette cirkulære lys med den oprindelige karakteristika, vi ønsker genetableret.

se venligst netsiden <http://www.kotel.dk/LyngvigFyr/>

Venlig hilsen

Elias Ole Tetens Lund
mobil: 2339 9812

<mailto:otel@mail.dk>

----- Original meddelelse -----

Fra: Rune Larsen <RLA@frv.dk>

Til: otel@mail.dk <otel@mail.dk>

Dato: Ons, 26. okt 2011 08:53

Emne: Ændring af fyrlyset på Lyngvig Fyr

Til Elias Ole Tetens Lund

Sagsnr.: 2011-013044

Vedr. Ændring af fyrlyset på Lyngvig fyr

Den 24. oktober 2011 kontaktede du Farvandsvæsenet på grund af det ændrede fyrlys på Lyngvig Fyr.

Farvandsvæsenet må ikke længere anvende kviksølv

Lyngvig fyr er et af de i alt 13 fyr, der anvender kviksølv for at få lampen i fyret til at rotere. Arbejdstilsynet kræver, at Farvandsvæsenet fjerner kviksølvet. Det betyder, at vi har været nødt til at montere en ny moderne Lysdiodelanterne på Lyngvig fyr. Med den nye lysdiodelanterne kan vi desværre ikke opnå den samme lystekniske effekt, som vi kan, når vi anvender kviksølv.

Lyngvig fyr kan ikke undværes

Lyngvig fyr spiller stadig en rolle for skibene og bidrager til at øge sejladsikkerheden. Derfor har vi været nødt til at fastholde, at der er lys i fyret. Og med den eksisterende lysteknik og uden brug af kviksølv, er det den bedste løsning, vi kan tilbyde.

For at bevare fyrets autenticitet, har vi kun fjernet kviksølvet, mens det gamle fyrudstyr bibeholdes af kulturhistoriske grunde.

Hvis du har flere spørgsmål til årsagerne for ændringen, er du velkommen til at vende tilbage.

MED VENLIG HILSEN / BEST REGARDS

Rune Larsen
Overstyrmand



OVERGADEN OVEN VANDET 62 B · POSTBOKS 1919

DK - 1023 KØBENHAVN K

TLF. +45 3268 9602

FAX +45 3257 2242

rla@FRV.DK · WWW.FRIV.DK

1 vedhæftet billede



[image001.jpg](#) (17 KB)

[Gem billede på din computer](#)